

用人单位	某某树脂有限公司				
单位地址	XX				
单位联系人	XX				
公示信息类别	职业病危害现状评价				
项目简介	某某树脂有限公司成立于 2001 年 11 月，是一家专门从事生产和销售水性和油性涂料的企业，住所位于 XX 市 XX 镇 XX 管理区，注册资本贰佰肆拾万港币。				
现场调查人员	谢增春、彭光明	调查时间	2021.5.19	陪同人	XX
检测人员	李忠坤、桂晗阳	检测时间	2021.5.22~24	陪同人	XX
主要职业病危害因素 该公司主要的职业病危害因素包括：甲苯、二甲苯、乙苯、乙酸乙酯、环己烷、正己烷、丁酮、沉淀 SiO₂、夏季高温。 职业病危害因素检测结果 本次评价检测的职业病危害因素有苯（排除性检测）、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、正己烷、丁酮、沉淀 SiO₂。 未检说明：（1）仓库中的各种液态原料及成品均处于密封状态，正常情况下不会产生危害。因此未对仓库可能产生的相关职业病危害因素进行检测。 （2）现场检测期间，油性涂料所用到的原料包括丙稀酸树脂、6#溶剂油、甲苯、乙酸乙酯、二甲苯、丁酮和沉淀 SiO₂；水性涂料所用到的原料包括乳液和沉淀 SiO₂。因此未检测环己烷和 200#溶剂油中的挥发性组分：乙苯。 本次检测结果表明，各岗位职业病危害因素浓度强度均低于接触限值。					
评价结论与建议 职业病危害风险分类：严重 建议：1）车间现场补充职业卫生警示标识和告知卡；2）任命专职职业卫生管理人员；3）加强化学品、危废品的使用管理；4）按照《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令 第 5 号）的要求，委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测；委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。					